

ONDERHOUDSADVIES HOUTEN BUITENBERGINGEN FORECO HOUTCONSTRUCTIES B.V.

- ▶ Onderkant onderste rabatdeel minimaal 100 mm vrij boven maaiveld.
- ▶ Wanden van de berging 50 cm vrijhouden van begroeiing.
- ▶ Ventilatioorosters zowel aan de buiten- als binnenzijde open laten en vrij houden.
- ▶ De houten buitenberging rondom minimaal 50 cm vrijhouden t.b.v. ventilatie.
- ▶ Beschadigingen aan een rabatdeel minimaal 2 x royaal instrijken met Restol Endseal + Drywood Woodstain kleurbehandeling indien het een rabat in kleur betreft.



Endseal & Woodstain zijn verkrijgbaar op www.forecowoodshop.nl

- ▶ Zorg dat het platte dak schoon blijft en dat de opening van de HWA altijd goed open is voor goede afvoer regenwater.
- ▶ Deur en kozijn elk jaar controleren op beschadigingen op het schilderwerk. Beschadigingen direct herstellen. Onderhoud van de deur en kozijn dient te geschieden volgens het schema van het GND garantie deuren: "Kleur bekennen in onderhoud buitendeuren". Onderstaand schema kunt u als richtlijn gebruiken.
- ▶ Vanuit NEN-EN 1121/952 kan een kromming-scheluwte in de deurkozijncombinatie worden verwacht van 8 mm.

DEKKENDE AFWERKING schema, kleurkeuze en type afwerking.

			Wat moet u doen in welk jaar?													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Lichte kleuren	Mat				●		X		●		X		●		X
		Glanzend		●			●			X		●			X	
2	Donkere kleuren	Mat				●		●		●		●		●		●
		Glanzend		X		●		X		●		X		●		X

X = Inspecteren op gebreken en bijwerken

● = Bijwerken en geheel nieuwe laag aanbrengen

- ▶ Indien berging is voorzien van een Drywood Woodstain kleurbehandeling, onderstaand schema aanhouden voor onderhoud:
 - 1 2e jaar of later: Controle, wanneer de eerste tekenen van vergrijzing zichtbaar worden: hout schoonmaken, licht opschuren met scotch-brite en 1 of 2 x (bij kaal geschuurd hout) overschilderen met DRYWOOD Woodstain VV.
 - 2 3e jaar: Bijwerken van eventuele beschadigingen.
 - 3 4e jaar: Wanneer de eerste tekenen van vergrijzing zichtbaar worden: hout schoonmaken, licht opschuren met scotch-brite en 1 of 2 x (bij kaal geschuurd hout) overschilderen met DRYWOOD Woodstain VV.
 - 4 5e jaar en later: Zoals bovenstaand schema.

Indien de berging is voorzien van een onderhoudsvrije (FRX) bekleding:

- Controleer jaarlijks de staat van de afwerking op gebreken en herstel waar mogelijk
- Voorkom dat hout in contact komt met grond
- Controleer regelmatig de ventilatieopeningen
- Verwijder eventueel aanwezige alg aangroei met water en een borstel

Als de wanden van de berging zijn bekleed met een ander product dan houten rabatdelen dient u het materiaal te onderhouden volgens de voorschriften/richtlijnen van de producent.

Uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan sedummixmat bestaan uit:

- Tweemaal per jaar een inspectie van het betreffende vegetatiedak;
- Hemelwaterafvoeren en goten tijdens de inspectieronde reinigen en controleren op goede afwatering;
- Onkruid en grassen door middel van plukken verwijderen (2x);
- De vegetatiemat bemesten met een organische meststof (2x);
- De grindstroken, indien aanwezig, ontdoen van onkruid en sedum i.v.m. het afvoeren van het water;
- Bij aanhoudende droogte en/of temperaturen boven de 30 graden het sedum om de dag sproeien.

Overige informatie

- Wilt u de berging na oplevering isoleren, vraag dan deskundig advies om vochtproblemen te voorkomen.
- Bij vochtige, regenachtige perioden komt het voor dat het in de berging vochtig is. Pas daarom altijd op met het "tegen de muur" of "op de vloer" zetten van vocht gevoelige materialen, zoals kartonnen opslagdozen en dergelijke. Omdat bergingen vochtig worden, dient er voldoende geventileerd te worden. Bergingen zijn altijd voorzien van voldoende ventilatie openingen afgestemd op de grootte. Zorg ervoor dat deze dan ook niet worden afgesloten. Bij onvoldoende ventilatie kan er schimmelvorming optreden.